





Caratteristiche tecniche / Technical Specifications / Technische Daten / Données techniques / Características técnicas

Velocità massima / Max. output / Max. Stückzahl / Cadence de production max. / Producción max.	fino a 40 pz/min* – up to 40 pcs/min* – bis 40 Stück/min* – jusqu'à 40 pce/min* – hasta 40 cajas/min*
Alimentazione elettrica / Electrical feeding / Elektroanschluß / Alimentation électrique / conexión eléctrica	400 V (3 Ph + N + T) / 50 Hz
Consumo di aria compressa / Air consumption / Max. Luftmenge / Consommation air max. / consumo de aire	Max. 17,2 NI/pz. (6/8 bar) – Max. 17,2 NI/pc. (6/8 bar) – Max. 17,2 NI/ Stück (6/8 bar) – Max 17,2 NI/pce (6/8 bar) – Max. 17,2 NI/ pz. (6/8 bar)
Potenza installata / Installed power / Benötigte Leistung / Puissance installée / potencia total	6,7 Kw

* secondo il formato ed il modello
Le caratteristiche delle macchine e i formati riportati sono forniti a titolo indicativo e possono essere modificati senza preavviso.
* depending on tray size and execution
The hereby stated specifications and sizes are only reported as an indication, and can be subject to modification without notice.
* hängt von den Größen und Konstruktion der Trays ab
Die angegebenen Eigenschaften und Daten sind nur als unverbindliche Anhaltspunkte zu verstehen und können ohne vorherige Ankündigung geändert oder ersetzt werden.
* par rapport au format et au modèle
Les données et les formats indiqués sont à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.
* Dependiendo del tamaño y del modelo de caja.
Las Características de las máquinas y tamaños son indicativos y pueden ser modificados sin previo aviso

CUSTOMER SERVICES

Assistenza post vendita rapida e puntuale
Fast and accurate after-sales service
Scheller und kompetenter Service
SAV rapide et précis
Soporte técnico rápido y a tiempo



T2new

automatic tray former for corrugated board trays





Ciclo di lavoro / Machine Functions / Funktion der Maschine / Schéma de fonctionnement / Esquema de funcionamiento

Formati plateau / Tray size ranges / Verarbeitbare Formate / Dimensions / Dimensiones

T2^{new}


- massima flessibilità e robustezza
- **gestione statistiche di produzione**
- bassa manutenzione
- minimi scarti
- rapido cambio formato

- maximum flexibility and stability
- **production statistics control**
- low maintenance
- minimum wastage
- quick changeover



- Maximale Flexibilität und Stabilität
- **Produktionsdaten- Erfassung**
- geringe Wartung
- Minimaler Ausschuss
- schneller Formatwechsel

- maximum de flexibilité et de solidité
- **gestion statistiques de production**
- maintenance réduite
- minimum de déchets
- changement de format rapide



- máxima flexibilidad y robustez
- **gestión de las estadísticas de producción**
- bajo mantenimiento
- mínimo desperdicio
- cambio rapido de formato



Plaform



Citrus



Opzionali / Options / Optionen / Options / Opcionales



Angolo aperto / Open corner / Offene Ecke / Dièdre ouvert / Columna abierta

