

Dr. Michael Ernstberger

Martinlamitzer Straße 2
95158 Niederlamitz
18.11.2025

Herrn
Robert Friedrich
Schweißerei
Ostbahnstraße 43
91217 Hersbruck

Sehr geehrter Herr Friedrich,

Ihrer Nachfrage komme ich sehr gerne nach. Der von Ihnen hergestellte Neubaukessel für meine Feldbahndampflok, Volumen 360 Liter, 12 bar Betriebsdruck, befindet sich nun im siebten Betriebsjahr und ist, wohl auch aufgrund Ihrer wertvollen Hinweise zur Wasseraufbereitung, vollkommen störungsfrei im Einsatz.

Die meinerseits jährlich interessehalber durchgeführten endoskopgestützten Inspektionen zeigen die wasserführenden Teile des Kessels metallisch blank bzw. mit dem durch das Trinatriumphosphat erwünscht schützenden Überzug. Kalkansätze oder andere den Betrieb bzw. die Haltbarkeit beeinträchtigende Anhaftungen liegen nicht vor.

Ich bin sowohl mit der bautechnischen Ausführung des Kessels, als auch den unterstützend begleitenden Hinweisen Ihrerseits äußerst zufrieden und kann Sie deshalb uneingeschränkt weiter empfehlen.

Im Falle eines abermaligen Bedarfes komme ich gerne wieder auf Sie zurück.

Mit bestem Dank für die bisherige gute Zusammenarbeit,

Dr. Ernstberger