

## HINWEISE ZUR REINIGUNG VON GEÄTZTEN UND SANDGESTRAHLTEN GLASTAFELN



- Immer ganze Glastafel anfeuchten.
- Den Schmutzefleck mit fettfreiem Putzmittel (Lauge, Fleck- oder Wundbenzin, Nitroverdünnung und ähnliches, keine säurehaltigen Reinigungsmittel verwenden) mittels Tuchlappen entfernen.
- Am besten mit einem reinen Schwamm und lauwarmen Wasser alle Rückstände senkrecht von oben nach unten abziehen.
- Lufttrocknen lassen.

Übliche Reinigung, ein bis zwei mal im Jahr mit Waschmittellauge und sonst wie Punkt 3 und 4.

Wenn Sie, verehrter Kunde, dies einhalten, werden Sie bestimmt für viele Jahre Freude an Ihren veredelten Tür- und Fenstergläsern haben.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Glasermeister



**A-1090 Wien, Servitengasse 21**

Telefon: +43 1 317 21 79

FAX: +43 1 317 21 79 - 89

@: office@glasbauer.at

web: www.glasbauer.at

UID Nr.: ATU69203505

FN: 425965 w