<u>Inbetriebnahme eines Glasfaseranschlusses von DNS:NET in Wegendorf</u> (ONT-Box +Fritz Router 7530AX)



In einem 1.Schritt wird der Blinddeckel der Zugangsbox entriegelt (Pfeil) und mit einer Viertelumdrehung gegen den Uhrzeigersinn entfernt.

Im 2.Schritt wird die gelieferte Oberfläche, nachdem die Schutzkappe entfernt worden ist, mit einer Viertelrechtsdrehung montiert. Es gibt einen Spalt zwischen Aufsatz und Unterkonstruktion, der scheinbar aus Gründen der Kühlung so gewollt ist.

Danach ist das Netzteil anzuschließen und zu warten, bis beide Dioden der Box dauerhaft leuchten. (Das kann bei Erstinbetriebnahme mehr als einen Tag dauern)



Nach Montage der Fritz-Box an beiden Geräten den LAN Port 1 mit dem Netzwerkkabel verbinden.


Es sollten nach Verbindung mit dem Stromnetz beide Dioden an der Fritz-Box, wie im Bild zu sehen, leuchten.


Jetzt einen z.B. an den LAN Port 2 der Fritz-Box angeschlossenen Computer einschalten und in dessen Browser http://fritz.box/ eingeben.


Es erscheint folgender Anmeldebildschirm, in den das auf der Rückseite der Fritz-Box ersichtliche Passwort eingegeben wird.



Unter Internet/Zugangsdaten bitte die Einstellungen, wie folgt vornehmen: (Zugangsdaten dafür aus den beiden Briefen von DNS:NET entnehmen)








Jetzt sollte schnelles Internet anliegen!


Bei Problemen mit der Geschwindigkeit sollten die eigenen Endgeräte nach folgenden Kriterien überprüft werden:

Hat der PC eine schnelle Netzwerkkarte? Ist schnelles Netzwerkkabel verwendet worden? Wie schnell ist der Repeater im WLAN-Netz?

Für die Telefonie-Einstellungen bitte zuerst die analogen oder DECT-Geräte an die Fritz-Box anschließen und anschließend wie folgt vorgehen:



Bitte auf den mit Pfeil markierten Stift klicken und die Telefoneinstellungen, wie im Schreiben von DNS:NET angegeben, vornehmen.



Bilder und Text: Markus Wenzel